



Rapporto n°	152023_GRUPPO BADANO	Comune:	ORCO FEGLINO
Impianto:	ORCO FEGLINO	Cod. Impianto:	34497
Cliente:	GRUPPO BADANO	Operatore:	JAMES ROSINI
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	GPL
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Strumento Pedonale	Matr. 9103	Scad. Tarat: 07/11/2024

DATA	VIA	CODICE DISPERSIONE
29/11/2023	PIAZZA ADOLFO TOSCANO	-
	PIAZZA CARLO DURANTE	-
	PIAZZA DON PIETRO MAFFEI	-
	PIAZZA LUIGI BASSO	-
	PIAZZA MARTINO STARICCO	-
	PIAZZA MUNICIPIO	-
	PIAZZA REGINA MARGHERITA	-
	PIAZZA RODOLFO TOSCANO	67-2023
	PIAZZA UMBERTO I	
	PIAZZALE COLONN. ADOLFO VIOLA	-
	VIA AQUILA	-
	VIA BASSI	-
	VIA BENNE	-
	VIA BRICCO	-
	VIA CHIESA	-
	VIA CONCENZIONE	-
	VIA CRISTOFORO COLOMBO	-
	VIA GENERALE ENRICO CAVIGLIA	-
	VIA GIUSEPPE GARIBALDI	-
	VIA GUGLIELMO MARCONI	-
	VIA ROCCHIE BIANCHE	-
	VIA ROMA	65-2023 66-2023
	VIA SAN CARLO	-
	VIA SAN GIACOMO	64-2023
	VIA SAN LORENZINO	-
	VIA SAN ROCCO	-
	VIA SANT'ANNA	69-2023 70-2023
	VIA SANTUARIO	-
	VIA SILVIO PELLICO	68-2023
	VIA VECCHIA	-

Rapporto n°	152023_GRUPPO BADANO	Comune:	ORCO FEGLINO
Impianto:	ORCO FEGLINO	Cod. Impianto:	34497
Cliente:	GRUPPO BADANO	Operatore:	JAMES ROSINI
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	GPL
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Strumento Pedonale	Matr. 9103	Scad. Tarat: 07/11/2024

DATA	VIA	CODICE DISPERSIONE
------	-----	-----------------------

Totale rete ispezionata	8,1 Km
Totale dispersioni localizzate	7

Firma dell'operatore:  JAMES ROSINI	Verifica Resp. Teknega:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile GRUPPO BADANO per ricevuta:	



Rapporto n°	142023_GRUPPO BADANO	Comune:	OSIGLIA
Impianto:	OSIGLIA	Cod. Impianto:	34498
Cliente:	GRUPPO BADANO	Operatore:	JAMES ROSINI
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	GPL
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Strumento Pedonale	Matr. 9103	Scad. Tarat: 07/11/2024

DATA	VIA	CODICE DISPERSIONE
28/11/2023	LOCALITA BARBERIS	63-2023
	LOCALITA CABANA	-
	LOCALITA' CARLEVARI	-
	LOCALITA GIACCHINI	-
	LOCALITA MONTE	-
	LOCALITA' ORTICETI	-
	LOCALITA RIPA	-
	LOCALITA ROSSI	61-2023 62-2023
	PIAZZA SAN FRANCESCO	-
	VIA BARBERIS	-
	VIA BORGO	-
	VIA BOTTAZZO	-
	VIA CANOVA	-
	VIA PORRINA	-
	VIA RIPA	-
VIA ROSSI		

Rapporto n°	142023_GRUPPO BADANO	Comune:	OSIGLIA
Impianto:	OSIGLIA	Cod. Impianto:	34498
Cliente:	GRUPPO BADANO	Operatore:	JAMES ROSINI
Condizioni meteo:	FAVOREVOLI	Prova funz.:	SI
Controllo dotazione:	SI	Tipo di GAS:	GPL
Strumento utilizzato:	GAZOMAT INSPECTRA Strumento Pedonale	Matr. 9103	Scad. Tarat: 07/11/2024

DATA	VIA	CODICE DISPERSIONE
------	-----	-----------------------

Totale rete ispezionata	8,5 Km
Totale dispersioni localizzate	3

Firma dell'operatore:  JAMES ROSINI	Verifica Resp. Teknega:  ROBERTO DI LUCCHIO
Firma Responsabile GRUPPO BADANO per ricevuta:	